



87 – BERSAC SUR RIVALIER

DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG

Etude diagnostic

L'étude consiste à réaliser le diagnostic, schéma directeur et zonage du système d'assainissement collectif du bourg de la commune de BERSAC SUR RIVALIER.

Le réseau d'assainissement est en grande partie de type unitaire. Les extensions et les réhabilitations récentes ont été réalisées en séparatif. Il existe 2 points de délestage (déversoir d'orage, trop-plein. Le linéaire de réseau d'assainissement représente environ 1,2 km.

Les phases d'études menées dans le cadre de cette mission de diagnostic sont :

- PHASE 1 : Recueil des données, état des lieux et mise à jour de la cartographie des réseaux,
 - Collecte des données,
 - Reconnaissance des réseaux usées et d'eaux pluviales,
 - Etablissement des plans,
 - Etablissement de l'état des lieux,
 - Qualité du milieu,
 - Fiches descriptives des ouvrages spécifiques.
- PHASE 2 : Campagnes de mesures,
 - Mesures de débits en nappe haute : 1 nœud, 1 DO, entrée et sortie de STEP
 - Détermination des flux de pollution sur le réseau,
 - Bilan 24 h sur la station d'épuration,
 - Inspection nocturnes des réseaux d'eaux usées.
- PHASE 3 : Schéma directeur,
 - Programme de travaux,
 - Impact sur le prix de l'eau.

Années de réalisation :	2016-2018
Type de client :	Public
Client ou Maître d'ouvrage :	Commune de BERSAC SUR RIVALIER Mairie 1 rue du Commerce 87370 BERSAC SUR RIVALIER